

IDENTIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTO O INSTALACIÓN	REFERENCIA CATASTRAL	USO	RIESGO	TITULARIDAD	FECHA RETIRADA LÍMITE	FECHA CONSTRUCCIÓN
Colegio Público San José	4898511VK2849N	Equipamientos públicos / servicios institucionales	Bajo	Pública - Administración local	abr-28	1975
Colegio Público San Miguel	6233601VK2863S	Equipamientos públicos / servicios institucionales	Bajo	Pública - Administración local	abr-28	2006
Nave-almacén junto a Hotel de Insectos	5250001VK2854N	Equipamientos públicos / servicios institucionales	Bajo	Pública - Administración local	abr-28	
Base de Mantenimiento Las Matas Larga Distancia	5178106VK2857N	Industrial		Pública - Otras administraciones	abr-28	1980

* En cumplimiento de la obligación que deriva de la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, este censo se realiza de acuerdo con la guía metodológica: DIRECTRICES PARA LA RETIRADA DEL AMIANTO INSTALADO - Elaboración de un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y criterios de priorización para su retirada. Gestión de los residuos con amianto. Edición: junio 2024 / Edita: Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud.

* Actualización octubre 2025,